

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS GARAGE CENTRAL DEPOILLY à FLIXECOURT

## Description de l'établissement

---

Date de dernière mise à jour des informations : 23/08/2022

Nom : GARAGE CENTRAL DEPOILLY  
Adresse : null53 RUE ROGER GODARD  
Commune principale : FLIXECOURT (80318)  
Communes secondaires : Non renseigné  
Activités : 45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers  
Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 13/10/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP41169740101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description<sup>1</sup> : Le site a accueilli une station-service et un garage. Les installations de distribution de carburant ont été mises à l'arrêt en 2007 et mises en sécurité en 2008. Les investigations réalisées dans le cadre de la cessation d'activité ont mis en évidence des impacts en hydrocarbures sur les deux parties du site (garage et station-service), les teneurs les plus importantes étant relevées au droit de la station-service. Des travaux d'excavation ont été réalisés en mars 2008 au niveau de la station-service lors du démantèlement des installations. Des pollutions résiduelles en hydrocarbures ont été mesurées en parois et fonds de fouilles. L'analyse des risques résiduels conclut à la compatibilité de ces pollutions résiduelles avec un usage professionnel des locaux existants (travailleur adulte dans la boutique). Aucune évaluation des risques sanitaires n'a été réalisée au droit du garage.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2022

Description<sup>3</sup> : La SARL GARAGE CENTRAL DEPOILLY exerçait des activités de distribution de carburants, soumises à déclaration, et de réparation automobile à FLIXECOURT. Suite au placement de la société en redressement judiciaire en novembre 2007, l'activité de distribution de carburants a été arrêtée. La société a été placée en liquidation judiciaire en 2013 et le liquidateur a notifié la cessation d'activité et transmis le mémoire de cessation d'activité (diagnostic initial, rapport de fin de

travaux et analyse des risques résiduels) en 2015.

Les éléments transmis attestent de la réalisation des mesures de mise en sécurité du site : démantèlement des installations, nettoyage, dégazage et extraction des réservoirs au droit du poste A (54 rue Thiers - station-service), nettoyage, dégazage et inertage des réservoirs au droit du poste B (53 rue Thiers - garage), l'extraction n'étant pas possible.

Des travaux d'excavation ont été entrepris au droit du poste A lors des opérations de retrait des réservoirs en mars 2008. Ils ont permis de retirer une partie des pollutions détectées lors du diagnostic initial. Des pollutions résiduelles en hydrocarbures demeurent néanmoins en fonds et parois de fouille. Aucun traitement n'a été réalisé au droit du poste B dont les sols présentent également des impacts modérés en hydrocarbures totaux.

La campagne de prélèvements et d'analyses dans les eaux souterraines réalisée en 2013 sur les 2 piézomètres implantés au droit du poste A montre la persistance d'un impact notable en BTEX en aval du poste A malgré une amélioration par rapport à la précédente campagne réalisée en 2007 (avant travaux de dépollution).

Une analyse des risques résiduels a été réalisée en 2013 au droit du poste A et conclut à la compatibilité des pollutions résiduelles avec le scénario d'inhalation à l'intérieur du bâtiment existant pour un travailleur adulte. Aucune évaluation des risques sanitaires, qualitative ou quantitative, n'a été réalisée au droit du poste B.

La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2014.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

## Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Flixecourt	1	AI	0442	80
Flixecourt	1	AI	0443	80
Flixecourt	1	AI	0444	80
Flixecourt	1	AK	0001	80

## Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde  
(Web Mercator) :

Long. :231756.94761242502, Lat. :6448741.641501277

Superficie estimée :

2297 m<sup>2</sup>

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.